

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22» (МБДОУ № 22)

Отчет о выполнении предписания Органа Государственного пожарного
надзора № 01/07 от 28.01.2021

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника (в складе инвентаря)	Выполнено
2	Не проводятся работы по очистке воздухопроводов от горючих отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раз в год (акты не предоставлены)	Выполнено
3	Сняты двери препятствующие распространению опасных факторов пожара, предусмотренные проектной документацией в дверных проемах 6,11 групп	Выполнено
4	Информация о показателях пожарной опасности на ковровое покрытие, дорожки, используемые на путях эвакуации в коридорах, холлах, группах отсутствуют. (Показатели пожарной опасности для ковровых покрытий В-воспламеняемость, РП-распространение пламени по поверхности, Т-токсичность, Д- дымообразующая способность)	Выполнено
5	Противопожарные расстояния между зданием детского сада и холодным складом (металлический вагончик) менее 12 м.	Выполнено
6	В спальнях помещений детского сада применено покрытие пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (применена масляная краска при проведении ремонтных работ в 2013 году)	Не выполнено

Заведующий МБДОУ

Н.А. Иванова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22» (МБДОУ № 22)

Отчет о выполнении представления Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.Ижевска № 01/07 (ПБ)

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Покрытие полов выполнено из материалов с показателями выше чем КМ2 (линолеум- сертификаты не предоставлены).	Выполнено во всех помещениях ДОУ, кроме спальни группы № 9. Выполнение по мере выделения денежных средств.
2	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников, не менее 0,5 (группы № 6,11,1, медблок).	Выполнено в группах. Не выполнено медблок, в связи с тем, что для этого необходимо демонтировать 2 светильника. Демонтаж невозможен, в связи с тем, что не будет хватать освещения. В 2021 году планируется замена светильников во всех помещениях ДОУ. В медблоке будут поставлены лампы более высокой мощности, лишние светильники демонтированы.

Заведующий МБДОУ



Н.А. Иванова