

Ракетная ул., д. 20, г. Ижевск, УР, 426038, тел.(3412) 51-54-36, e-mail: [ds022@izh-ds.udmr.ru](mailto:ds022@izh-ds.udmr.ru)  
ИНН 1835041383 КПП 184101001

Отчет по устранению замечаний  
по предписанию Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике  
от 05.06.2024 г. № 1473

| №<br>п/п | Нарушение                                                                                                                                                                                    | Срок<br>устранения | Ответственн<br>ый за<br>выполнение | План<br>мероприятий |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1.       | В нарушение п. 2.4.9<br>СП 2.4.3648-20 во всех групповых<br>ячейках установлены диваны,<br>имеющие мягкое покрытие, не<br>допускающие проведение влажной<br>уборки с применением дез.средств | 02.09.2024         | Заведующий                         | Выполнено           |
| 2.       | В нарушение п. 2.5.3.<br>СП 2.4.3648-20 в групповой ячейке<br>группы № 3 в туалетном<br>помещении на поверхности стен<br>имеются следы протекания<br>вследствие повреждения<br>трубопровода  | 02.09.2024         | Заведующий                         | Выполнено           |
| 3        | В нарушение п. 2.5.3.<br>СП 2.4.3648-20 в групповой ячейке<br>группы № 4 в раздевальной на<br>поверхности потолка устранить<br>следы протекания вследствие<br>повреждения трубопровода       | 02.09.2024         | Заведующий                         | Выполнено           |
| 4        | В нарушение п. 2.5.3<br>СП 2.4.3648-20 в групповой ячейке<br>группы № 11 выполнить ремонт<br>потолка в туалетном помещении                                                                   | 02.09.2024         | Заведующий                         | Выполнено           |
| 5        | В нарушение п. 2.5.3<br>СП 2.4.3648-20 в групповой ячейке<br>группы № 7 в спальном комнате<br>выполнить ремонт потолка                                                                       | 02.09.2024         | Заведующий                         | Выполнено           |
| 6        | В нарушение п. 2.5.3                                                                                                                                                                         | 02.09.2024         | Заведующий                         | Выполнено           |

|   |                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   | СП 2.4.3648-20 в групповой ячейке группы № 6 в туалетном помещении на поверхности потолка устранить следы протекания вследствие повреждения водоотводной системы, установленной на крыше здания |            |            |           |
| 7 | В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении при спортивном зале выполнить ремонт стен.                                                                                            | 02.09.2024 | Заведующий | Выполнено |
| 8 | В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении старшей группы № 10 кабины оборудовать дверями.                                                                                       | 02.09.2024 | Заведующий | Выполнено |

Заведующий



Н.А. Иванова